

CENNÍK SERVISNÝCH OPRÁV



Popis servisných úkonov	Cena bez DPH v EUR	Cena s DPH v EUR
Prekódovanie diaľkového ovládača	10,00	12,00
Prekódovanie autoalarmu	20,00	24,00
Programovanie GPA, PATRIOT	20,00	24,00
Výmena dosky HPA 2.5	48,00	57,60
Výmena dosky HPA 4.0, 5.0	60,00	72,00
Výmena dosky HPB, EasyCAN	80,00	96,00
Výroba nového diaľkového ovládača	40,00	48,00
Výroba nového kľúčika k imobilizéru	17,00	20,40
Výroba nového núdzového kľúčika k autoalarmu	17,00	20,40
Výmena zámku kompaktného autoalarmu M123-87	20,00	24,00
Výmena mikrospínača v diaľkovom ovládači	8,00	9,60
Výmena akumulátora autoalarmu	20,00	24,00
Výmena autoalarmu (demontáž + montáž)	100,00	120,00
Demontáž MetaSAT	50,00	60,00
Výmena relé SMD	10,00	12,00
Výroba kľúča s diaľkovým ovládačom (v sade K100)	30,00	36,00
Naprogramovanie/ Odprogramovanie autorizačnej karty a zmena služby (MetaSAT, TPA)	20,00	24,00
Kontrola a aktivácia telematickej jednotky	20,00	24,00
Hodinová sadzba opravy	20,00	24,00

Účtuje sa každá začatá ½ hodina (10,00 EUR)

Cenník platný od 01. januára 2017.

Všetky predchádzajúce cenníky sú neplatné.

SETECH spol. s r.o., Borekova 6, 821 06 Bratislava
+421 2 45 64 45 45, +421 903 255 717
obchod@setech.sk, servis@setech.sk
www.setech.sk

SETECH[®]